



## Décapant gel des cordons de soudures sur inox



### Présentation

**GELINOX NF** est un gel de décapage et de passivation à action rapide des cordons de soudure sur inox.

### Propriétés

- **GELINOX NF** dissout les dépôts d'oxyde et de carbone qui se forment le long du cordon de soudure lors de la fonte du métal.
- **GELINOX NF** élimine le bleuissement du métal. L'état de surface final restitué est propre et brillant.
- Son action rapide réduit au minimum la durée d'immobilisation des supports traités.
- Sa structure gélifiée permet une utilisation facile même sur les surfaces verticales et limite l'attaque aux régions sur lesquelles **GELINOX NF** est appliqué.
- Employé principalement dans les industries de transformation de l'inox, **GELINOX NF** est un produit à usage strictement professionnel.

### POINTS FORTS

- Action rapide
- Sous forme de gel pour une utilisation sur surface verticale
- Élimine le bleuissement du métal
- Laisse la surface propre et brillante
- S'emploie pur ou dilué
- Sans acide fluorhydrique

### Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, entreprises de mécanique générale, outilleurs, plombiers, etc.

### Mode d'emploi

Les pièces à traiter doivent être refroidies et dégraissées.

Utilisation in situ : après homogénéisation du gel, appliquer au pinceau en couche mince sur les soudures sans débordement des zones de coloration.

Laisser agir selon l'importance de la calamine, de 15 à 60 minutes environ. Pour rendre l'attaque régulière, tamponner le gel de temps à autre avec le pinceau, sans frotter.

Rincer à l'eau à l'aide d'un nettoyeur haute pression, si possible en fin de traitement, et le cas échéant, entre deux opérations, lors d'applications multiples.

Pour des pièces devant être traitées in situ, le traitement et le rinçage à l'eau courante doivent toujours commencer par la partie basse de la pièce. Sécher si nécessaire.

Utilisation en bain : diluer le produit dans l'eau de 10 à 30 %.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 2 kg.

Réf. : GEL05361.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants en PVC, un appareil de protection des yeux/du visage et un masque respiratoire en cas d'aération insuffisante.

Utiliser exclusivement pinceaux et récipients de transvasement en PVC, polypropylène ou polyéthylène. Stocker en emballages d'origine, bien fermés, en locaux tempérés.

1711214