XCOLOR

Détecteur nettoyant des particules de fer

Gamme : Protection et traitement de surfaces

Stop le fer avant qu'il ne rouille !

Présentation

Décontaminant ferreux, **XCOLOR** supprime et neutralise les particules ferreuses qui s'accrochent et polluent les surfaces peintes ou vernis (jantes vernies ou peintes, machines, vitres, carrosseries, panneaux de signalisation, etc.).

POINTS FORTS

- Prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation
- Thixotrope
- pH neutre

Propriétés

- **Une utilisation préventive limite l'apparition de corrosion prématurée. En effet, les particules ferreuses peuvent ternir votre peinture ou la tacher, entraînant un début de corrosion irrémédiable.**
- **XCOLOR permet la détection et l'élimination des dépôts dus à la poussière de frein, à la pollution atmosphérique ou aux fumées de combustion.**
- **De pH neutre et sans acide, XCOLOR est applicable sur toutes les surfaces peintes ou vernies ou sur le plastique sans provoquer d'altération.**
- **Thixotrope, XCOLOR s'accroche sur toutes les surfaces horizontales ou verticales.**
- **Très facile d'utilisation grâce à son indicateur colorimétrique, XCOLOR devient violet dès qu'il rentre en contact avec des particules de fer.**

Utilisateurs

Loueurs de véhicules, entreprises de TP, services d'entretien des PME, PMI, services publics, usines de métallurgie, etc.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer sur une surface chaude ou exposée au soleil.
Pulvériser sur la surface.
Attendre 2-3 minutes que le produit tourne au violet.
Frotter légèrement si nécessaire.
Rincer à l'eau claire sans laisser le produit sécher sur la surface.

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Spray de 500 ml.
Réf. : XCO33820.

Stocker en emballage d'origine, bien fermé hors gel et forte chaleur (température conseillée de +10°C à +30°C).

2001301

Z.A.E Champagne
07302 TOURNON CEDEX
Tél. 04 75 08 90 00
Fax. 04 75 08 90 29
commercial@rcifrance.com
www.rcifrance.com